


Pista ciclopedonale



All'interno di una Area Protetta di competenza dell'EGAP Valsesia si è verificato uno smottamento della sponda, immediatamente a valle del percorso ciclopedonale raffigurato. Il fenomeno è stato causato dall'erosione spondale di un piccolo corso d'acqua naturale. Il materiale sottostante la strada è interamente caratterizzato da alternanze di materiale ghiaioso, sabbioso e limoso, tipico dei terrazzamenti fluviali. Il candidato descriva tutte le misure operative, progettuali e procedurali che devono essere attuate dal momento in cui viene segnalata la criticità fino all'attuazione di un intervento di sistemazione